

Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 02 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires

Annexe 2 à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Annexe 2. Liste des sommes à percevoir

Infraction	Somme à percevoir
0. IDENTIFICATION ET CONTRÔLE TECHNIQUE DU VÉHICULE	
0.1. Plaques d'immatriculation (si prévu par les exigences) ¹	
a) Plaque(s) manquante(s) ou, si mal fixée(s), elle(s) risque(nt) de tomber.	350 €
b) Inscription manquante ou illisible.	350 €
c) Ne correspond pas aux documents du véhicule ou aux registres.	350 €
0.2. Numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule	
a) Manquant ou introuvable.	350 €
b) Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule.	350 €
c) Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles.	75 €
0.3. Contrôle technique du véhicule	
a) Le conducteur ne peut pas produire un certificat de visite valable dont il ressort que le véhicule a été soumis au contrôle technique obligatoire.	1000 €
b) Le conducteur ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence est prouvée immédiatement.	75 €
c) Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites.	2500 €
1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE	
1.1. État mécanique et fonctionnement	
1.1.1. Pivot de la pédale ou du levier à main du frein de service	
a) Pivot trop serré.	350 €
b) Usure fortement avancée ou jeu.	350 €
1.1.2. État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage	
a) Course trop grande, réserve de course insuffisante.	350 €
b) Le freinage ne peut pas être appliqué pleinement ou est bloqué.	1000 €
c) Dégagement du frein rendu difficile.	75 €
d) Fonctionnalité réduite.	350 €
e) Caoutchouc de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé.	350 €
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs	
a) Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins quatre actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone « danger »).	350 €
b) Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins	1000 €

	deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone « danger »).	
c)	Le temps nécessaire pour obtenir une pression ou un vide d'une valeur de fonctionnement sûr est trop long par rapport aux exigences ¹ .	350 €
d)	La valve de protection à circuits multiples et le clapet de décharge ne fonctionnent pas.	350 €
e)	Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles.	350 €
f)	Domage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage.	350 €
g)	Performances du frein de secours insuffisantes.	1000 €
1.1.4. Manomètre ou indicateur de pression basse		
a)	Dysfonctionnement ou défectuosité du manomètre ou de l'indicateur.	75 €
b)	Faible pression non détectable.	350 €
1.1.5. Robinet de freinage à main		
a)	Robinet fissuré, endommagé ou présentant une usure fortement avancée.	350 €
b)	Manque de fiabilité de la commande de la valve ou défaut de la valve de nature à compromettre la sécurité.	350 €
c)	Connexions mal fixées ou mauvaise étanchéité dans le système.	350 €
d)	Mauvais fonctionnement.	350 €
1.1.6. Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique		
a)	Verrouillage insuffisant.	350 €
b)	Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet.	75 €
c)	Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet.	350 €
d)	Course trop longue (réglage incorrect).	350 €
e)	Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas.	350 €
f)	Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement.	350 €
1.1.7. Valves de freinage (robinets commandés au pied, valve d'échappement rapide, régulateurs de pression)		
a)	Valve endommagée ou fuite d'air excessive.	350 €
b)	Valve endommagée ou fuite d'air excessive de sorte que la fonctionnalité des valves de freinage en est réduite.	1000 €
c)	Pertes d'huile trop importantes au niveau du compresseur.	75 €
d)	Manque de fiabilité de la valve ou valve mal montée.	350 €
e)	Fuite de liquide hydraulique.	350 €
f)	Fuite de liquide hydraulique de sorte que la fonctionnalité des valves de freinage en est réduite.	1000 €
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques)		
a)	Robinet ou valve à fermeture automatique défectueux.	75 €
b)	Robinet ou valve à fermeture automatique défectueux de sorte que la fonctionnalité des têtes d'accouplement en est réduite.	350 €
c)	Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée.	75 €
d)	Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée de sorte que la fonctionnalité des têtes d'accouplement	350 €

	en est réduite.	
e)	Étanchéité insuffisante.	350 €
f)	Étanchéité insuffisante de sorte que la fonctionnalité des têtes d'accouplement en est réduite.	1000 €
g)	Mauvais fonctionnement.	350 €
h)	Fonctionnement du frein touché.	1000 €
1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression		
a)	Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion.	75 €
b)	Réservoir gravement endommagé. Corrosion ou fuite.	350 €
c)	Purgeur inopérant.	350 €
d)	Manque de fiabilité du réservoir ou réservoir mal monté.	350 €
1.1.10. Dispositif de freinage assisté, maître-cylindre (systèmes hydrauliques)		
a)	Dispositif de freinage assisté défectueux ou inopérant.	350 €
b)	Dispositif inopérant.	1000 €
c)	Maître-cylindre défectueux, mais frein toujours opérant.	350 €
d)	Maître-cylindre défectueux ou non étanche.	1000 €
e)	Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant.	350 €
f)	Fixation insuffisante du maître-cylindre.	1000 €
g)	Niveau insuffisant du liquide de frein sous la marque MIN.	75 €
h)	Niveau du liquide de frein largement sous la marque MIN.	350 €
i)	Pas de liquide de frein vi.	1000 €
j)	Capuchon du réservoir du maître-cylindre manquant.	75 €
k)	Témoin du liquide de frein allumé ou défectueux.	75 €
l)	Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide.	75 €
1.1.11. Conduites rigides des freins		
a)	Risque imminent de défaillance ou de rupture.	1000 €
b)	Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (systèmes de freinage à air comprimé).	350 €
c)	Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins hydrauliques).	1000 €
d)	Endommagement ou corrosion excessive des conduites.	350 €
e)	Endommagement ou corrosion des conduites nuisant au bon fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité.	1000 €
f)	Conduites mal placées.	75 €
g)	Conduites mal placées entraînant un risque d'endommagement.	350 €
1.1.12. Flexibles des freins		
a)	Risque imminent de défaillance ou de rupture.	1000 €
b)	Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts.	75 €
c)	Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce.	350 €
d)	Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (systèmes de freinage à air comprimé).	350 €
e)	Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (systèmes de freinage hydraulique).	1000 €
f)	Gonflement excessif des flexibles par mise sous pression.	350 €
g)	Câble altéré.	1000 €
h)	Flexibles poreux.	350 €
1.1.13. Garnitures ou plaquettes de freins		

a)	Usure excessive des garnitures ou des plaquettes de freins. (marque minimale atteinte).	350 €
b)	Usure excessive des garnitures ou des plaquettes de freins. (marque minimale plus visible).	1000 €
c)	Garniture ou plaquette souillée (huile, graisse, etc.).	350 €
d)	Performances de freinage réduites.	1000 €
e)	Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées.	1000 €
1.1.14. Tambours de freins, disques de freins		
a)	Tambour ou disque usé.	350 €
b)	Disque ou tambour excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé.	1000 €
c)	Tambour ou disque souillé (huile, graisse, etc.).	350 €
d)	Performances de freinage fortement réduites.	1000 €
e)	Absence de tambour ou de disque.	1000 €
f)	Flasque mal fixé.	350 €
1.1.15. Câbles de freins, timonerie		
a)	Câbles endommagés, flambage.	350 €
b)	Câbles endommagés, flambage, de sorte que les performances de freinage en sont réduites.	1000 €
c)	Usure ou corrosion fortement avancée de l'élément.	350 €
d)	Usure ou corrosion fortement avancée de l'élément de sorte que les performances de freinage en sont réduites.	1000 €
e)	Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité.	350 €
f)	Fixation des câbles défectueuse.	350 €
g)	Entrave du mouvement du système de freinage.	350 €
h)	Mouvement anormal de la timonerie dénotant un mauvais réglage ou une usure excessive.	350 €
1.1.16. Cylindres de frein (y compris les freins à ressort et les cylindres hydrauliques)		
a)	Cylindre fissuré ou endommagé.	350 €
b)	Cylindre fissuré ou endommagé de sorte que les performances de freinage en sont réduites.	1000 €
c)	Étanchéité insuffisante du cylindre.	350 €
d)	Étanchéité insuffisante du cylindre de sorte que les performances de freinage en sont réduites.	1000 €
e)	Défaut du cylindre compromettant la sécurité ou actionneur mal monté.	350 €
f)	Défaut du cylindre compromettant la sécurité ou actionneur mal monté de sorte que les performances de freinage en sont réduites.	1000 €
g)	Corrosion excessive du cylindre.	350 €
h)	Corrosion excessive du cylindre entraînant un risque de fissure.	1000 €
i)	Course insuffisante ou excessive du mécanisme à piston ou à diaphragme.	350 €
j)	Course insuffisante ou excessive du mécanisme à piston ou à diaphragme de sorte que les performances de freinage en sont réduites (réserve insuffisante pour le mouvement).	1000 €
k)	Capuchon antipoussière endommagé.	75 €
l)	Capuchon antipoussière manquant ou excessivement endommagé.	350 €

1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge		
a)	Liaison défectueuse.	350 €
b)	Mauvais réglage de la liaison.	350 €
c)	Valve grippée ou inopérante. (l'ABS fonctionne).	350 €
d)	Valve grippée ou inopérante.	1000 €
e)	Valve manquante. (si requise).	1000 €
f)	Plaque signalétique manquante.	75 €
g)	Données illisibles ou non conformes aux exigences ¹ .	75 €
1.1.18. Leviers de frein réglables et indicateurs		
a)	Levier endommagé, grippé ou présentant un mouvement anormal, une usure excessive ou un mauvais réglage.	350 €
b)	Levier défectueux.	350 €
c)	Mauvais montage ou remontage.	350 €
1.1.19. Systèmes de freinage d'endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif)		
a)	Mauvais montage ou défaut de connexion.	75 €
b)	Fonctionnalité des systèmes de freinage d'endurance réduite.	350 €
c)	Système manifestation défectueux ou manquant.	350 €
1.1.20. Fonctionnement automatique des freins de la remorque		
a)	Le frein de remorque ne se serre pas automatiquement lorsque l'accouplement est déconnecté.	1000 €
1.1.21. Système de freinage complet		
a)	D'autres dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) sont endommagés extérieurement ou présentent une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage.	350 €
b)	D'autres dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) sont endommagés extérieurement ou présentent une corrosion excessive de sorte que les performances de freinage en sont réduites.	1000 €
c)	Fuite d'air ou d'antigel.	75 €
d)	Fuite d'air ou d'antigel de sorte que la fonctionnalité du système en est réduite.	350 €
e)	Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté.	350 €
f)	Modification dangereuse d'un élément ³ .	350 €
g)	Modification dangereuse d'un élément de sorte que les performances de freinage en sont réduites.	1000 €
1.1.22. Prises d'essai (pour les véhicules équipés de ce dispositif)		
a)	Manquantes.	350 €
1.1.23. Frein à inertie		
a)	Efficacité insuffisante.	350 €
1.2. Performances et efficacité du frein de service		
1.2.1. Performance (E)		
a)	Effort de freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues.	350 €
b)	Effort de freinage inexistant sur une ou plusieurs roues.	1000 €
c)	L'effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu est inférieur à 70 % de l'effort maximal de l'autre roue. Ou, en cas d'essai sur route : déport excessif du véhicule.	350 €
d)	L'effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu est inférieur à 50 % de l'effort maximal de l'autre roue en cas d'essieux directeurs.	1000 €
e)	Absence de progressivité du freinage (broutement).	350 €
f)	Temps de réponse trop long sur l'une des roues.	350 €

g)	Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue complet.	350 €
1.2.2. Efficacité (E)		
a)	Ne donne pas au moins les valeurs minimales suivantes ⁽²⁾ :	350 €
1°	Catégories M ₁ , M ₂ et M ₃ : 50 % ⁽³⁾	
2°	Catégorie N ₁ : 45 %	
3°	Catégories N ₂ et N ₃ : 43 % ⁽⁴⁾	
4°	Catégories O ₃ et O ₄ : 40 % ⁽⁵⁾	
b)	Moins de 50 % des valeurs définies en 1.2.2.a) sont atteintes.	1000 €
1.3. Performances et efficacité du freinage de secours (si assuré par un système séparé)		
1.3.1. Performance (E)		
a)	Effort de freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues.	350 €
b)	Effort de freinage inexistant sur une ou plusieurs roues.	1000 €
c)	L'effort de freinage d'une roue est inférieur à 70 % de l'effort maximal d'une autre roue du même essieu. Ou, en cas d'essai sur route : déport excessif du véhicule.	350 €
d)	L'effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu est inférieur à 50 % de l'effort maximal de l'autre roue en cas d'essieux directeurs.	1000 €
e)	Absence de progressivité du freinage (broutement).	350 €
1.3.2. Efficacité (E)		
a)	L'effort de freinage est inférieur à 50 % ⁽⁶⁾ de la capacité du frein de service exigée telle que définie au point 1.2.2.a) par rapport à la masse maximale autorisée.	350 €
b)	Résultats inférieurs à 50 % des valeurs de l'effort de freinage indiquées au point 1.2.2.a) par rapport à la masse du véhicule durant l'essai.	1000 €
1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement		
1.4.1. Performance (E)		
a)	Frein inopérant d'un côté ou, dans le cas d'un essai sur route, déport excessif du véhicule.	350 €
b)	Résultats inférieurs à 50 % des valeurs de l'effort de freinage par rapport à la masse du véhicule durant l'essai.	1000 €
1.4.2. Efficacité (E)		
a)	Ne donne pas pour tous les véhicules un coefficient de freinage d'au moins 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, d'au moins 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l'ensemble du véhicule, si celle-ci est la plus élevée.	350 €
b)	Résultats inférieurs à 50 % des valeurs du coefficient de freinage indiquées au point 1.4.2.a) par rapport à la masse du véhicule durant l'essai.	1000 €
1.5. Performance du système de freinage d'endurance		
a)	Absence de progressivité (ne s'applique pas aux systèmes de freinage sur échappement).	350 €
b)	Le système ne fonctionne pas.	350 €
1.6. Système antiblocage (ABS)		
a)	Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte.	350 €
b)	Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du	350 €

	système.	
c)	Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé.	350 €
d)	Câblage endommagé.	350 €
e)	Autres composants manquants ou endommagés.	350 €
f)	Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.	350 €
1.7. Système de freinage électronique (EBS)		
a)	Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte.	350 €
b)	Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système.	350 €
c)	Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.	350 €
d)	Connexion entre le véhicule tracteur et la remorque incompatible ou absente.	1000 €
1.8. Liquide de frein		
a)	Liquide de frein contaminé ou sédimenté.	350 €
b)	Risque imminent de défaillance.	1000 €
2. DIRECTION		
2.1. État mécanique		
2.1.1. État de la direction		
a)	Axe de secteur tordu ou cannelures usées.	350 €
b)	Axe de secteur tordu ou cannelures usées de sorte que la fonctionnalité en est réduite.	1000 €
c)	Usure excessive de l'axe de secteur.	350 €
d)	Usure excessive de l'axe de secteur de sorte que la fonctionnalité en est réduite.	1000 €
e)	Mouvement excessif de l'axe de secteur.	350 €
f)	Mouvement excessif de l'axe de secteur de sorte que la fonctionnalité en est réduite.	1000 €
g)	Manque d'étanchéité.	350 €
h)	Formation de gouttes.	1000 €
2.1.2. Fixation du boîtier de direction		
a)	Mauvaise fixation du boîtier de direction.	350 €
b)	Fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/à la carrosserie visible.	1000 €
c)	Ovalisation des trous de fixation dans le châssis.	350 €
d)	Ovalisation des trous de fixation dans le châssis de sorte que les fixations sont gravement affectées.	1000 €
e)	Boulons de fixation manquants ou fêlés.	350 €
f)	Boulons de fixation manquants ou fêlés de sorte que les fixations sont gravement affectées.	1000 €
g)	Boîtier de direction fêlé.	350 €
h)	Boîtier de direction fêlé de sorte que la stabilité ou la fixation du boîtier est touchée.	1000 €
2.1.3. État de la timonerie de direction		
a)	Jeu entre des organes qui devraient être fixes.	350 €
b)	Jeu excessif ou risque de dissociation.	1000 €
c)	Usure excessive des articulations.	350 €

d)	Usure excessive des articulations entraînant un risque très grave de détachement.	1000 €
e)	Fêlure ou déformation d'un élément.	350 €
f)	Fêlure ou déformation d'un élément affectant la fonctionnalité.	1000 €
g)	Absence de dispositifs de verrouillage.	350 €
h)	Désalignement d'éléments (par exemple barre d'accouplement ou barre de direction).	350 €
i)	Modification présentant un risque ³ .	350 €
j)	Modification présentant un risque, ce qui affecte la fonctionnalité.	1000 €
k)	Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré.	75 €
l)	Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré.	350 €
2.1.4. Fonctionnement de la timonerie de direction		
a)	Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe du châssis.	350 €
b)	Butées inopérantes ou manquantes.	350 €
2.1.5. Direction assistée		
a)	Fuite de liquide.	350 €
b)	Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN).	350 €
c)	Réservoir insuffisant.	1000 €
d)	Mécanisme inopérant.	350 €
e)	Mécanisme inopérant et direction touchée.	1000 €
f)	Mécanisme fêlé ou peu fiable.	350 €
g)	Mécanisme fêlé ou peu fiable et direction touchée.	1000 €
h)	Élément faussé ou frottant contre une autre pièce.	350 €
i)	Élément faussé ou frottant contre une autre pièce et direction touchée.	1000 €
j)	Modification présentant un risque ³ .	350 €
k)	Modification présentant un risque et direction touchée.	1000 €
l)	Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles.	350 €
m)	Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles et direction touchée.	1000 €
2.2. Volant, colonne et guidon		
2.2.1. État du volant de direction		
a)	Le mouvement relatif entre le volant et la colonne dénote une mauvaise fixation.	350 €
b)	Le mouvement relatif entre le volant et la colonne dénote une mauvaise fixation entraînant un risque très grave de détachement.	1000 €
c)	Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant.	350 €
d)	Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant entraînant un risque très grave de détachement.	1000 €
e)	Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant.	350 €
f)	Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant entraînant un risque très grave de détachement.	1000 €
g)	Modification présentant un risque ³ .	350 €

2.2.2. Colonne/fourches de direction et amortisseurs de direction		
a)	Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut.	350 €
b)	Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne.	350 €
c)	Raccord souple détérioré.	350 €
d)	Mauvaise fixation.	350 €
e)	Mauvaise fixation entraînant un risque très grave de détachement.	1000 €
f)	Modification présentant un risque ³ .	1000 €
2.3. Jeu dans la direction		
a)	Jeu excessif dans la direction (par exemple mouvement d'un point de la couronne dépassant un cinquième du diamètre du volant) ou non conforme aux exigences ¹ .	350 €
b)	Sécurité de la direction compromise.	1000 €
2.4. Parallélisme (X) ²		
a)	Défaut manifeste d'alignement.	75 €
b)	Conduite en ligne droite touchée ; stabilité directionnelle altérée.	350 €
2.5. Plaque tournante de l'essieu directeur de la remorque		
a)	Élément légèrement endommagé.	350 €
b)	Élément fortement endommagé ou fissuré.	1000 €
c)	Jeu excessif.	350 €
d)	Conduite en ligne droite touchée ; stabilité directionnelle altérée.	1000 €
e)	Mauvaise fixation.	350 €
f)	Fixations gravement affectées.	1000 €
2.6. Direction assistée électronique (EPS)		
a)	L'indicateur de dysfonctionnement de l'EPS fait état d'une défaillance du système.	350 €
b)	L'assistance ne fonctionne pas.	350 €
c)	Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.	350 €
3. VISIBILITÉ		
3.1. Champ de vision		
a)	Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale (hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise).	75 €
b)	Gêne dans la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise ou miroirs extérieurs non visibles.	350 €
3.2. État des vitrages		
a)	Vitre ou panneau transparent (si autorisé) fissuré(e) ou décoloré(e) (hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise)	75 €
b)	Vitre ou panneau transparent (si autorisé) fissuré(e) ou décoloré(e) : gêne dans la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise ou miroirs extérieurs non visibles.	350 €
c)	Vitre ou panneau transparent (y compris les films réfléchissants ou teintés) non conforme aux exigences ¹ (hors	75 €

	de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise).	
d)	Vitre ou panneau transparent (y compris les films réfléchissants ou teintés) non conforme aux exigences : gêne dans la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise ou miroirs extérieurs non visibles.	350 €
e)	Vitre ou panneau transparent dans un état inacceptable.	350 €
f)	Visibilité affectée dans la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise.	1000 €
3.3. Miroirs ou dispositifs rétroviseurs		
a)	Miroir ou dispositif manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences ¹ (moins deux dispositifs rétroviseurs disponibles).	75 €
b)	Moins de deux dispositifs rétroviseurs disponibles.	350 €
c)	Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé.	75 €
d)	Miroir ou dispositif inopérant, gravement endommagé, mal fixé ou dangereux.	350 €
e)	Champ de vision nécessaire non couvert.	350 €
3.4. Essuie-glace		
a)	Essuie-glace inopérant ou manquant.	350 €
b)	Balai d'essuie-glace défectueux.	75 €
c)	Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux.	350 €
3.5. Lave-glace du pare-brise		
a)	Mauvais fonctionnement du lave-glace (liquide de lave-glace insuffisant mais pompe fonctionnelle ou jets mal alignés).	75 €
b)	Lave-glace inopérant.	350 €
3.6. Système de désembuage (X) ²		
a)	Système inopérant ou manifestement défectueux.	75 €
4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE		
4.1. Phares		
4.1.1. État et fonctionnement		
a)	Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples ; si LED, moins de 1/3 ne fonctionnent pas).	75 €
b)	Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampe/source lumineuse unique ; si LED, visibilité fortement réduite).	350 €
c)	Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace).	75 €
d)	Système de projection (réflecteur et glace) fortement défectueux ou manquant.	350 €
e)	Mauvaise fixation du feu.	350 €
4.1.2. Orientation		
a)	Mauvais réglage manifeste des phares.	350 €
b)	Mauvais montage de la source lumineuse.	350 €

4.1.3. Commutation		
a)	Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ (nombre de feux allumés en même temps).	75 €
b)	Dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant.	350 €
c)	Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.	350 €
4.1.4. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ¹ .	350 €
b)	Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise.	350 €
c)	Source lumineuse et lampe non compatibles.	350 €
4.1.5. Dispositif de réglage / réglage de l'inclinaison (si obligatoire)		
a)	Dispositif inopérant.	350 €
b)	Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.	350 €
4.1.6. Lave-phares (si obligatoire)		
a)	Dispositif inopérant.	75 €
b)	Dispositif inopérant si lampes à décharge gazeuse :	350 €
4.2. Feux de position avant et arrière, feux de gabarit, feux d'encombrement et feux de jour		
4.2.1. État et fonctionnement		
a)	Source lumineuse défectueuse.	350 €
b)	Glace défectueuse.	350 €
c)	Mauvaise fixation du feu.	75 €
d)	Mauvaise fixation du feu avec très grand risque de chute.	350 €
4.2.2. Commutation		
a)	Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ .	350 €
b)	Les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés.	350 €
c)	Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.	350 €
4.2.3. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ¹ .	75 €
b)	Feu rouge à l'avant ou feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite.	350 €
c)	Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise.	75 €
d)	Feu rouge à l'avant ou feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite.	350 €
4.3. Feux stop		
4.3.1. État et fonctionnement		
a)	Source lumineuse défectueuse (sources lumineuses multiples ; si LED, moins de 1/3 ne fonctionnent pas).	75 €

b)	Source lumineuse défectueuse (source lumineuse unique ; si LED, moins de 2/3 fonctionnent).	350 €
c)	Toutes les sources lumineuses ne fonctionnent pas.	1000 €
d)	Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise).	75 €
e)	Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée).	350 €
f)	Mauvaise fixation du feu.	75 €
g)	Mauvaise fixation du feu avec très grand risque de chute.	350 €
4.3.2. Commutation		
a)	Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ .	75 €
b)	Fonctionnement retardé.	350 €
c)	Totalement inopérante.	1000 €
d)	Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.	350 €
4.3.3. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ¹ .	75 €
b)	Feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite.	350 €
4.4. Indicateur de direction et feux de signal de détresse		
4.4.1. État et fonctionnement		
a)	Source lumineuse défectueuse (sources lumineuses multiples ; si LED, moins de 1/3 ne fonctionnent pas).	75 €
b)	Source lumineuse défectueuse (source lumineuse unique ; si LED, moins de 2/3 fonctionnent).	350 €
c)	Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise).	75 €
d)	Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée).	350 €
e)	Mauvaise fixation du feu.	75 €
f)	Mauvaise fixation du feu avec très grand risque de chute.	350 €
4.4.2. Commutation		
a)	Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ .	75 €
b)	Totalement inopérante.	350 €
4.4.3. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ¹ .	350 €
4.4.4. Fréquence de clignotement		
a)	La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences ¹ (plus de 25 % de différence).	75 €
4.5. Feux de brouillard avant et arrière		
4.5.1. État et fonctionnement		
a)	Source lumineuse défectueuse (sources lumineuses multiples ; si LED, moins de 1/3 ne fonctionnent pas).	75 €
b)	Source lumineuse défectueuse (source lumineuse unique ; si LED, moins de 2/3 fonctionnent).	350 €
c)	Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière	75 €

	émise).	
d)	Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée).	350 €
e)	Mauvaise fixation du feu.	75 €
f)	Mauvaise fixation du feu avec très grand risque de chute.	350 €
4.5.2 Réglage (X) ²		
a)	Mauvais réglage horizontal d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure (ligne de coupure trop basse).	75 €
b)	Ligne de coupure au-dessus de celle des feux de croisement.	350 €
4.5.3. Commutation		
a)	Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ .	75 €
b)	Inopérante.	350 €
4.5.4. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ¹ .	350 €
b)	Le système ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ .	75 €
4.6. Feu de marche arrière		
4.6.1. État et fonctionnement		
a)	Source lumineuse défectueuse	75 €
b)	Glace défectueuse.	75 €
c)	Mauvaise fixation du feu.	75 €
d)	Mauvaise fixation du feu avec très grand risque de chute.	350 €
4.6.2. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ¹ .	350 €
b)	Le système ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ .	350 €
4.6.3. Commutation		
a)	Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ .	75 €
b)	Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée.	350 €
4.7. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière		
4.7.1. État et fonctionnement		
a)	Le feu émet de la lumière directe ou blanche vers l'arrière.	75 €
b)	Source lumineuse défectueuse (sources lumineuses multiples).	75 €
c)	Source lumineuse défectueuse (source lumineuse unique).	350 €
d)	Mauvaise fixation du feu.	75 €
e)	Mauvaise fixation du feu avec très grand risque de chute.	350 €
4.7.2. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Le système ne fonctionne pas conformément aux exigences ¹ .	75 €

4.8. Catadioptres, marquage de visibilité (réfléchissant) et plaques réfléchissantes arrière		
4.8.1. État		
a)	Catadioptre défectueux ou endommagé.	75 €
b)	Catadioptre défectueux ou endommagé et l'effet réfléchissant est affecté.	350 €
c)	Mauvaise fixation du catadioptre.	75 €
d)	Risque de chute du catadioptre.	350 €
4.8.2. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Dispositif, couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences ¹ .	350 €
b)	Manque ou réfléchit du rouge vers l'avant ou du blanc vers l'arrière.	1000 €
4.9. Témoins obligatoires pour le système d'éclairage		
4.9.1. État et fonctionnement		
a)	Dispositif inopérant.	75 €
b)	Ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière.	350 €
4.9.2. Conformité avec les exigences ¹		
a)	Non conforme aux exigences ¹ .	75 €
4.10 Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque		
a)	Mauvaise fixation des composants fixes.	75 €
b)	Douille mal attachée.	350 €
c)	Isolation endommagée ou détériorée.	75 €
d)	Risque de court-circuit.	350 €
e)	Mauvais fonctionnement des connexions électriques de la remorque ou du véhicule tracteur.	350 €
f)	Les feux stop de la remorque ne fonctionnent pas du tout.	1000 €
4.11 Câblage électrique		
a)	Mauvaise fixation du câblage.	75 €
b)	Fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion.	350 €
c)	Câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées.	1000 €
d)	Câblage légèrement détérioré.	75 €
e)	Câblage gravement détérioré.	350 €
f)	Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré.	1000 €
g)	Isolation endommagée ou détériorée.	75 €
h)	Risque de court-circuit.	350 €
i)	Risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles.	1000 €
4.12 Feux et catadioptres non obligatoires (X) ²		
a)	Feu ou catadioptre non conforme aux exigences ¹ .	75 €

b)	Feu émetteur/réfecteur rouge à l'avant ou blanc à l'arrière.	350 €
c)	Le fonctionnement du feu n'est pas conforme aux exigences ¹ .	75 €
d)	Le nombre de feux fonctionnant simultanément dépasse l'intensité lumineuse autorisée ; feu émetteur rouge à l'avant ou blanc à l'arrière.	350 €
e)	Mauvaise fixation du feu ou du catadioptre.	75 €
f)	Mauvaise fixation du feu ou du catadioptre avec très grand risque de chute.	350 €
4.13 Accumulateur(s)		
a)	Mauvaise fixation.	75 €
b)	Mauvaise fixation : risque de court-circuit.	350 €
c)	Manque d'étanchéité.	75 €
d)	Perte de substances dangereuses.	350 €
e)	Coupe-circuit défectueux (si exigé).	350 €
f)	Fusibles défectueux (si exigés).	350 €
g)	Ventilation inadéquate (si exigée).	350 €
5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION		
5.1. Essieux		
5.1.1. Essieux (+ E)		
a)	Essieu fêlé ou déformé.	1000 €
b)	Mauvaise fixation au véhicule.	350 €
c)	Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations.	1000 €
d)	Modification présentant un risque ³ .	350 €
e)	Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante.	1000 €
5.1.2. Porte-fusées (+ E)		
a)	Fusée d'essieu fracturée.	1000 €
b)	Usure excessive du pivot et/ou des bagues.	350 €
c)	Risque de jeu ; stabilité directionnelle altérée.	1000 €
d)	Mouvement excessif entre la fusée et la poutre.	350 €
e)	Risque de jeu ; stabilité directionnelle altérée.	1000 €
f)	Jeu de la fusée dans l'essieu.	350 €
g)	Risque de jeu ; stabilité directionnelle altérée.	1000 €
5.1.3. Roulements de roues (+ E)		
a)	Jeu excessif dans un roulement de roue.	350 €
b)	Stabilité directionnelle altérée ; risque de destruction.	1000 €
c)	Roulement de roue trop serré, bloqué.	350 €
d)	Risque de surchauffe ; risque de destruction.	1000 €
5.2. Roues et pneus		
5.2.1. Moyeu de roue		
a)	Écrous ou goujons de roue manquants ou desserrés.	350 €
b)	Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière.	1000 €
c)	Moyeu usé ou endommagé.	350 €
d)	Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues	1000 €

	n'est plus assurée.	
5.2.2. Roues		
a)	Fêlure ou défaut de soudure.	1000 €
b)	Mauvais placement des frettes de jante.	350 €
c)	Mauvais placement des frettes de jante avec risque de détachement.	1000 €
d)	Roue gravement déformée ou usée.	350 €
e)	La fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée.	1000 €
f)	Taille, conception technique, compatibilité ou type de roue non conforme aux exigences ¹ et nuisant à la sécurité routière.	350 €
5.2.3. Pneumatiques		
a)	La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences ¹ et nuisent à la sécurité routière.	350 €
b)	Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisante pour l'utilisation réelle : le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.	1000 €
c)	Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées.	350 €
d)	Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu.	350 €
e)	Pneumatique gravement endommagé ou entaillé.	350 €
f)	Corde visible ou endommagée.	1000 €
g)	L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures devient apparent	350 €
h)	La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences ¹ .	1000 €
i)	Le pneumatique frotte contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples).	75 €
j)	Frottement du pneu contre d'autres composants (sécurité de conduite non compromise)	350 €
k)	Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences ¹ .	350 €
l)	Couche de protection de la corde affectée.	1000 €
5.3. Suspension		
5.3.1. Ressorts et stabilisateurs (+ E)		
a)	Mauvaise attache des ressorts au châssis ou à l'essieu.	350 €
b)	Jeu visible, fixations très mal attachées.	1000 €
c)	Un élément de ressort est endommagé ou fendu.	350 €
d)	Principal ressort (à lames) ou ressorts supplémentaires très gravement affectés	1000 €
e)	Ressort manquant.	350 €
f)	Principal ressort (à lames) ou ressorts supplémentaires très gravement affectés.	1000 €
g)	Modification présentant un risque ³ .	350 €
h)	Distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants.	1000 €
5.3.2. Amortisseurs		
a)	Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu.	75 €
b)	Amortisseur mal fixé.	350 €

c)	Amortisseur endommagé donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave.	350 €
d)	Amortisseur manquant.	350 €
5.3.3. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension (+ E)		
a)	attache d'un composant au châssis ou à l'essieu.	350 €
b)	Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu avec risque de jeu ; stabilité directionnelle altérée.	1000 €
c)	Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive.	350 €
d)	Stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé.	1000 €
e)	Modification présentant un risque ³ .	350 €
f)	Distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant.	1000 €
5.3.4. Joints de suspension (+ E)		
a)	Usure excessive du pivot de fusée et/ou des bagues ou au niveau des joints de suspension.	350 €
b)	Risque de jeu ; stabilité directionnelle altérée.	1000 €
c)	Capuchon antipoussière gravement détérioré.	75 €
d)	Capuchon antipoussière manquant ou cassé.	350 €
5.3.5. Suspension pneumatique		
a)	Système inutilisable.	1000 €
b)	Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système.	350 €
c)	Fonctionnalité du système gravement touchée.	1000 €
d)	Fuite audible dans le système.	350 €
e)	Modification présentant un risque.	350 €
6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS		
6.1. Châssis ou cadre et accessoires		
6.1.1. État général		
a)	Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse.	350 €
b)	Fêlure ou déformation importante d'un longeron ou d'une traverse.	1000 €
c)	Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches.	350 €
d)	Jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces.	1000 €
e)	Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage.	350 €
f)	Résistance insuffisante des pièces.	1000 €
6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux		
a)	Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement.	350 €
b)	Pénétration de fumées dans la cabine ou dans l'habitacle du véhicule.	350 €
c)	Risque pour la santé des passagers.	1000 €
6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant)		
a)	Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant, posant un risque particulier d'incendie	1000 €
b)	Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou	350 €

	inopérant.	
c)	Risque d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses.	1000 €
d)	Conduites abrasées.	75 €
e)	Conduites endommagées.	350 €
f)	Mauvais fonctionnement du robinet d'arrêt du carburant (si exigé).	350 €
g)	Risque d'incendie lié — à une fuite de carburant, — à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, — à l'état du compartiment moteur.	1000 €
h)	Système GPL/GNC/GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse ¹ .	1000 €
6.1.4. Pare-chocs, protection latérale et dispositifs anti-encastrement arrière		
a)	Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact.	350 €
b)	Chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté.	1000 €
c)	Dispositif manifestement non conforme aux exigences ¹	350 €
6.1.5. Support de la roue de secours (le cas échéant)		
a)	Support dans un état inacceptable.	75 €
b)	Support fêlé ou mal fixé.	350 €
c)	Roue de secours mal attachée au support.	350 €
d)	Très grand risque de chute.	1000 €
6.1.6. Accouplement mécanique et dispositif de remorquage (+ E)		
a)	Élément endommagé, défectueux ou fissuré (si non utilisé).	350 €
b)	Élément endommagé, défectueux ou fissuré (si utilisé).	1000 €
c)	Usure excessive d'un élément.	350 €
d)	Limite d'usure dépassée.	1000 €
e)	Mauvaise fixation.	350 €
f)	Fixation mal attachée, avec un très grand risque de chute.	1000 €
g)	Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité.	350 €
h)	Témoin d'accouplement inopérant.	350 €
i)	Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu.	75 €
j)	Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation).	350 €
k)	Modification présentant un risque ³ (pièces auxiliaires).	350 €
l)	Modification présentant un risque ³ (pièces principales).	1000 €
m)	Attelage trop faible, incompatible, ou dispositif d'attelage non conforme aux exigences.	1000 €
6.1.7. Transmission		
a)	Boulons de fixation desserrés ou manquants.	350 €
b)	Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière.	1000 €
c)	Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission.	350 €
d)	Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission avec un très grand risque de jeu ou de fissure.	1000 €
e)	Usure excessive des joints universels ou des chaînes/courroies de transmission	350 €

f)	Usure excessive des joints universels ou des chaînes/courroies de transmission avec un très grand risque de jeu ou de fissure.	1000 €
g)	Raccords flexibles détériorés.	350 €
h)	Raccords flexibles détériorés avec un très grand risque de jeu ou de fissure.	1000 €
i)	Arbre de transmission endommagé ou déformé.	350 €
j)	Cage de roulement fissurée ou mal fixée.	350 €
k)	Cage de roulement fissurée ou mal fixée avec un très grand risque de jeu ou de fissure.	1000 €
l)	Capuchon antipoussière gravement détérioré.	75 €
m)	Capuchon antipoussière manquant ou cassé.	350 €
n)	Modification illégale de la transmission.	350 €
6.1.8. Supports de moteur		
a)	Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées.	350 €
b)	Fixations desserrées ou fêlées.	1000 €
6.1.9 Performance du moteur (X) ²		
a)	Unité de commande modifiée affectant la sécurité et/ou l'environnement	350 €
b)	Modification du moteur affectant la sécurité et/ou l'environnement	1000 €
6.2. Cabine et carrosserie		
6.2.1. État		
a)	Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures.	350 €
b)	Panneau ou élément mal fixé ou endommagé présentant un risque de chute.	1000 €
c)	Montant mal fixé.	350 €
d)	Montant mal fixé avec stabilité altérée.	1000 €
e)	Entrée de fumées du moteur ou d'échappement.	350 €
f)	Entrée de fumées du moteur ou d'échappement avec risque pour la santé des passagers.	1000 €
g)	Modification présentant un risque ³ .	350 €
h)	Distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou à la route.	1000 €
6.2.2. Fixation		
a)	Châssis ou cabine mal fixé(e).	350 €
b)	Châssis ou cabine mal fixé(e) avec stabilité altérée.	1000 €
c)	Carrosserie/cabine manifestement mal centrée sur le châssis.	350 €
d)	Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie ou de la cabine sur le châssis ou sur les traverses et si symétrie.	350 €
e)	Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie ou de la cabine sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière.	1000 €
f)	Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses.	350 €
g)	Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses avec stabilité altérée.	1000 €
6.2.3. Porte et poignées de portes		

a)	Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement.	350 €
b)	Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes).	350 €
c)	Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes).	1000 €
d)	Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées.	75 €
e)	Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées	350 €
6.2.4. Plancher		
a)	Plancher mal fixé ou gravement détérioré.	350 €
b)	Stabilité insuffisante.	1000 €
6.2.5. Siège du conducteur		
a)	Structure du siège défectueuse.	350 €
b)	Siège mal fixé.	1000 €
c)	Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage.	350 €
d)	Siège mobile ou dossier impossible à fixer.	1000 €
6.2.6. Autres sièges		
a)	Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires).	75 €
b)	Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales).	350 €
c)	Sièges montés de façon non conforme aux exigences ¹ .	75 €
d)	Dépassement du nombre de sièges autorisés ; disposition non conforme à la réception.	350 €
6.2.7. Commandes de conduite		
a)	Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement.	350 €
b)	Sécurité compromise.	1000 €
6.2.8. Marchepieds pour accéder à la cabine		
a)	Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé.	75 €
b)	Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé avec stabilité insuffisante.	350 €
c)	Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs.	350 €
6.2.9. Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs		
a)	Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement.	350 €
b)	Accessoire ou équipement non conforme aux exigences ¹ .	75 €
c)	Pièces rapportées risquant de causer des blessures ; sécurité compromise.	350 €
d)	Équipement hydraulique non étanche.	75 €
e)	Perte excessive de substances dangereuses.	350 €
6.2.10. Garde-boue (ailes), dispositifs antiprojections		
a)	Manquant, mal fixé ou gravement rouillé.	75 €
b)	Risque de blessures ; risque de chute.	350 €
c)	Distance insuffisante avec le pneu/la roue (dispositif antiprojections).	75 €
d)	Distance insuffisante avec le pneu/la roue (ailes).	350 €
e)	Non conforme aux exigences ¹ .	75 €

f)	Bandes de roulement insuffisamment couvertes.	350 €
7. AUTRE MATÉRIEL		
7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue		
7.1.1. Sûreté du montage des ceintures de sécurité et de leurs boucles		
a)	Point d'ancrage gravement détérioré.	350 €
b)	Point d'ancrage gravement détérioré avec stabilité réduite.	1000 €
c)	Ancrage desserré.	350 €
7.1.2. État des ceintures de sécurité et de leurs attaches		
a)	Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée.	350 €
b)	Ceinture de sécurité endommagée.	75 €
c)	Coupure ou signes de distension	350 €
d)	Ceinture de sécurité non conforme aux exigences ¹ .	350 €
e)	Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement.	350 €
f)	Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement.	350 €
7.1.3. Limiteur d'effort de ceinture de sécurité endommagé		
a)	Limiteur d'effort manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule.	350 €
b)	Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.	350 €
7.1.4. Prétensionneurs de ceinture de sécurité		
a)	Prétensionneur manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule.	350 €
b)	Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.	350 €
7.1.5. Airbag		
a)	Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule.	350 €
b)	Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.	350 €
c)	Coussin gonflable manifestement inopérant.	350 €
7.1.6. Système de retenue supplémentaire (SRS)		
a)	L'indicateur de dysfonctionnement du SRS fait état d'une défaillance du système.	350 €
b)	Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.	350 €
7.2. Extincteur (X) ²		
a)	Manquant.	350 €
b)	Non conforme aux exigences ¹ .	75 €
c)	Non conforme aux exigences ¹ , si exigé (par exemple taxis, autobus, autocars, etc.).	350 €
7.3. Serrures et dispositif antivol		
a)	Le dispositif antivol ne fonctionne pas.	75 €
b)	Le dispositif antivol est défectueux.	350 €

c)	Le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément.	1000 €
7.4 Triangle de signalisation (si exigé) (X) ²		
.		
a)	Manquant ou incomplet.	75 €
b)	Non conforme aux exigences ¹ .	75 €
7.5 Trousse de secours (si exigée) (X) ²		
.		
a)	Manquante, incomplète ou non conforme aux exigences ¹ .	75 €
7.6 Cales de roue (coins) (si exigées) (X) ²		
.		
a)	Manquantes ou en mauvais état, stabilité ou dimensions insuffisantes.	350 €
7.7 Avertisseur sonore		
.		
a)	Ne fonctionne pas correctement.	75 €
b)	Totalement inopérant	350 €
c)	Commande mal fixée.	75 €
d)	Non conforme aux exigences ¹ .	75 €
e)	Risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles.	350 €
7.8 Tachymètre		
.		
a)	Non conforme aux exigences ¹ .	75 €
b)	Manquant (si exigé).	350 €
c)	Fonctionnement altéré.	75 €
d)	Totalement inopérant.	350 €
e)	Éclairage insuffisant.	75 €
f)	Totalement dépourvu d'éclairage.	350 €
7.9 Tachygraphe (si monté/exigé)		
.		
	Arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route (annexe 1 - appendice 3, point e))	
7.10 Limiteur de vitesse (si monté/exigé) (+ E)		
.		
a)	Non conforme aux exigences ¹ .	2500 €
b)	Manifestement inopérant.	2500 €
c)	Vitesse de consigne incorrecte (si vérifiée).	350 €
d)	Scellés défectueux ou manquants.	350 €
e)	Plaque manquante ou illisible.	350 €
f)	La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage.	350 €
g)	Absent alors que le véhicule n'en est pas dispensé	2500 €
h)	Le limiteur de vitesse a été manipulé frauduleusement avec l'intention d'empêcher que la vitesse du véhicule soit limitée à la valeur prescrite	2500 €

i)	Contrôle du limiteur de vitesse refusé	2500 €
7.11 Compteur kilométrique (si disponible) (X) ²		
a)	Manipulation évidente (fraude) pour réduire le nombre de km parcourus par le véhicule ou en donner une représentation trompeuse.	350 €
b)	Manifestement inopérant.	350 €
7.12 Contrôle électronique de stabilité (ESC) si monté/exigé (X) ²		
a)	Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé.	350 €
b)	Câblage endommagé.	350 €
c)	Autres composants manquants ou endommagés.	350 €
d)	Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement.	350 €
e)	L'indicateur de dysfonctionnement de l'ESC fait état d'une défaillance du système.	350 €
f)	Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.	350 €
8. NUISANCES		
8.1. Bruit		
8.1.1. Système de suppression du bruit (+ E)		
a)	Niveaux de bruit dépassant les limites admissibles prévues dans les exigences ¹ .	350 €
b)	Un élément du système de suppression du bruit est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit.	350 €
c)	Très grand risque de chute d'un élément du système de suppression du bruit.	1000 €
8.2. Émissions à l'échappement		
8.2.1. Émissions des moteurs à allumage commandé		
8.2.1.1 Équipement de réduction des émissions à l'échappement		
a)	L'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est manifestement défectueux.	350 €
b)	Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions.	350 €
c)	L'indicateur de dysfonctionnement ne suit pas une séquence correcte.	350 €
d)	L'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur a été (frauduleusement) manipulé ou déposé.	2500 €
8.2.1.2 Émissions gazeuses (E)		
a)	Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur.	350 €
b)	Si l'information du point 8.2.1.2.a) n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent : i) pour les véhicules non équipés d'un système avancé de réduction des émissions, — 4,5 %, ou — 3,5 % selon la date de première immatriculation ou mise en	350 €

	circulation spécifiée dans les exigences ; ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions, — moteur tournant au ralenti : 0,5 % — moteur tournant au ralenti accéléré : 0,3 %, ou — moteur tournant au ralenti : 0,3 % ⁽⁷⁾ — moteur tournant au ralenti accéléré : 0,2 % selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences.	
c)	Coefficient lambda hors de la gamme $1 \pm 0,03$ ou non conforme aux spécifications du constructeur.	350 €
d)	Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.	350 €
e)	Mesure par télédétection indiquant un défaut de conformité notable.	350 €
8.2.2. Émissions des moteurs à allumage par compression		
8.2.2.1 Équipement de réduction des émissions à l'échappement		
a)	L'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est manifestement défectueux.	350 €
b)	Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions.	350 €
c)	L'indicateur de dysfonctionnement ne suit pas une séquence correcte.	350 €
d)	Réactif insuffisant, le cas échéant.	350 €
e)	L'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur a été (fraudemment) manipulé ou déposé.	2500 €
8.2.2.2 Opacité		
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.		
a)	Véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date indiquée dans les exigences ¹ : l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur ;	350 €
b)	Lorsque l'information du point 8.2.2.a) fait défaut, ou que les exigences ¹ n'autorisent pas l'utilisation de valeurs de référence, — pour les moteurs à aspiration naturelle : $2,5 \text{ m}^{-1}$, — pour les moteurs turbocompressés : $3,0 \text{ m}^{-1}$, ou, pour les véhicules visés dans les exigences ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date indiquée dans les exigences : $1,5 \text{ m}^{-1}$ ⁽¹⁰⁾ ou $0,7 \text{ m}^{-1}$ ⁽⁸⁾ .	350 €
c)	Mesure par télédétection indiquant un défaut de conformité notable.	350 €
8.4. Autres points liés à l'environnement		
8.4.1. Pertes de liquides		
a)	Toute fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.	350 €
b)	Formation continue de gouttelettes constituant un risque très grave.	1000 €

9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS DES CATÉGORIES M2 ET M3		
9.1. Portes		
9.1.1. Portes d'entrée ou de sortie		
a)	Fonctionnement défectueux.	350 €
b)	Mauvais état.	75 €
c)	Mauvais état et risque de blessures.	350 €
d)	Commande d'urgence défectueuse.	350 €
e)	Télécommande des portières ou dispositifs d'alerte défectueux.	350 €
9.1.2. Issues de secours		
a)	Fonctionnement défectueux.	350 €
b)	Signalisation des issues de secours illisible.	75 €
c)	Signalisation des issues de secours manquante.	350 €
d)	Marteau brise-vitre manquant.	75 €
e)	Accès bloqué.	350 €
9.2. Système de désembuage et de dégivrage (X) ²		
a)	Mauvais fonctionnement.	75 €
b)	Le mauvais fonctionnement affecte la sécurité de la conduite.	350 €
c)	Émission de gaz toxiques ou d'échappement dans la cabine de conduite ou l'habitacle.	350 €
d)	Émission de gaz toxiques ou d'échappement dans la cabine de conduite ou l'habitacle entraînant un risque pour la santé des passagers.	1000 €
e)	Dégivrage défectueux (si obligatoire).	350 €
9.3 Système de ventilation et de chauffage (X) ²		
a)	Fonctionnement défectueux.	75 €
b)	Fonctionnement défectueux entraînant un risque pour la santé des passagers.	350 €
c)	Émission de gaz toxiques ou d'échappement dans la cabine de conduite ou l'habitacle.	350 €
d)	Émission de gaz toxiques ou d'échappement dans la cabine de conduite ou l'habitacle entraînant un risque pour la santé des passagers.	1000 €
9.4. Sièges		
9.4.1. Sièges de passagers (y compris les sièges pour le personnel d'accompagnement et systèmes de retenue pour enfants, le cas échéant)		
a)	Les strapontins (s'ils sont autorisés) ne fonctionnent pas automatiquement.	75 €
b)	Issue de secours obstruée.	350 €
9.4.2. Siège du conducteur (exigences complémentaires)		
a)	Dispositifs spéciaux, tels qu'un pare-soleil, défectueux.	75 €
b)	Champ de vision réduit.	350 €
c)	Protection du conducteur mal fixée.	75 €
d)	Risque de blessures.	350 €
9.5 Dispositifs d'éclairage intérieur et d'indication de parcours (X) ²		

.		
a)	Dispositifs défectueux.	75 €
b)	Totalement inopérants.	350 €
9.6 Couloirs, emplacements pour voyageurs debout		
.		
a)	Mauvaise fixation du plancher.	350 €
b)	Stabilité altérée.	1000 €
c)	Mains courantes ou poignées défectueuses.	75 €
d)	Mains courantes ou poignées mal fixées ou inutilisables.	350 €
9.7 Escaliers et marches		
.		
a)	Mauvais état.	75 €
b)	Endommagés.	350 €
c)	Stabilité altérée.	1000 €
d)	Les marches escamotables ne fonctionnent pas correctement.	350 €
9.8 Système de communication avec les voyageurs (X) ²		
.		
a)	Système défectueux.	75 €
b)	Totalement inopérant.	350 €
9.9. Notices (X) ²		
a)	Inscriptions manquantes, erronées ou illisibles.	75 €
b)	Notice contenant des informations erronées.	350 €
9.10. Exigences concernant le transport d'enfants (X) ²		
9.10.1. Portes		
a)	Protection des portières non conforme aux exigences ¹ concernant cette forme de transport.	350 €
9.10.2. Équipements de signalisation et équipements spéciaux		
a)	Équipements de signalisation et équipements spéciaux absents.	75 €
9.11. Exigences concernant le transport de personnes à mobilité réduite (X) ²		
9.11.1. Portes, rampes et ascenseurs		
a)	Fonctionnement défectueux.	75 €
b)	Sécurité compromise.	350 €
c)	Mauvais état.	75 €
d)	Stabilité altérée : le mauvais état entraîne un risque de blessures.	350 €
e)	Commande(s) défectueuse(s).	75 €
f)	Commande(s) défectueuse(s) compromettant la sécurité.	350 €
g)	Avertisseur(s) défectueux.	75 €
h)	Avertisseur(s) totalement inopérant(s).	350 €
9.11.2. Système de retenue du fauteuil roulant		
a)	Fonctionnement défectueux.	75 €
b)	Sécurité compromise.	350 €
c)	Mauvais état.	75 €
d)	Stabilité altérée : le mauvais état entraîne un risque de blessures.	350 €

e)	Commande(s) défectueuse(s).	75 €
f)	Commande(s) défectueuse(s) compromettant la sécurité.	350 €
9.11.3. Équipements de signalisation et équipements spéciaux		
a)	Équipements de signalisation et équipements spéciaux absents.	350 €
10. Le conducteur refuse le contrôle du véhicule		
		6600 €

(2) Les catégories de véhicules ne relevant pas du champ d'application de la présente directive sont incluses à des fins d'orientation.

(3) 48 % pour les véhicules qui ne sont pas équipés d'ABS ou n'ont pas été réceptionnés avant le 1er octobre 1991.

(4) 45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.

(5) 43 % pour les remorques et semi-remorques immatriculées après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.

(6) 2,2 m/s² pour les véhicules des catégories N1, N2 et N3.

(7) Réceptionnés conformément à la directive 70/220/CEE, au règlement (CE) n° 715/2007, annexe I, tableau 1 (Euro 5), à la directive 88/77/CEE et à la directive 2005/55/CE.

(8) Réceptionnés conformément au règlement (CE) n° 715/2007, annexe I, tableau 2 (Euro 6), et au règlement (CE) n° 595/2009 (Euro VI).

(10) Réceptionnés conformément au règlement (CE) n° 715/2007, annexe I, tableau 2 (Euro 6), et au règlement (CE) n° 595/2009 (Euro VI).

NOTES :

¹ Les exigences sont énoncées dans les exigences de réception à la date de réception, de première immatriculation ou de première mise en circulation ainsi que dans les obligations de mise en conformité ou la législation nationale du pays d'immatriculation. Ces causes de défaillances ne s'appliquent que lorsque la conformité avec les exigences a été contrôlée.

² Le signe (X) renvoie aux éléments liés à l'état du véhicule et à son aptitude à emprunter le réseau routier, mais qui ne sont pas considérés comme essentiels dans le cadre d'un contrôle technique.

³ On entend par modification présentant un risque une modification qui nuit à la sécurité routière du véhicule ou a un effet néfaste disproportionné sur l'environnement.

(E) Le contrôle de ce point exige le recours à un équipement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 02 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires.

Bruxelles, le 02 mars 2018.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande
de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux,

Ben WEYTS